

# Table of Contents

<b>Einführungs-Workshop</b> .....	3
Checklist Soft- und Hardware .....	3
Workshop Tag 1: 2. April 2024, 13:00 - 17:00 Uhr .....	3
Workshop Tag 2: 3. April 2024, 13:00 - 17:00 Uhr .....	3



# Einführungs-Workshop

Der *Einführungs-Workshop* wird als ergänzende Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit (2./3. April 2024) angeboten. Eine Teilnahme ist freiwillig. Studierende, die nicht teilnehmen können haben die Möglichkeit die Inhalte bis spätestens zum 8. Mai 2024 eigenständig zu bearbeiten ([siehe Aufgabe 02](#)).

## Checklist Soft- und Hardware

- tinkerCAD account
- RaspberryPi
- entsprechendes Netzteil
- Glühbirne mit E27-Gewinde

## Workshop Tag 1: 2. April 2024, 13:00 - 17:00 Uhr

TinkerCAD (3D-Modeling/3D-Druck)

## Workshop Tag 2: 3. April 2024, 13:00 - 17:00 Uhr

“[Glühbirnen-Hack](#)” (Integration von RaspberryPi in Gehäuse)

Für die Teilnahme am 2. Tag bringen Sie folgende Teile mit:

- RaspberryPi
- entsprechendes Netzteil
- tinkerCAD account
- Glühbirne mit E27-Gewinde

From:

<https://hardmood.info/> - **hardmood.info**

Permanent link:

[https://hardmood.info/doku.php/ma:media-objects:sose24:2\\_3\\_04\\_24?rev=1709800966](https://hardmood.info/doku.php/ma:media-objects:sose24:2_3_04_24?rev=1709800966)

Last update: **2024/06/28 19:08**

